

122nd Repaving and Safety Improvements

Repavimentación y mejoras de seguridad en la Avenida 122

NE Multnomah - NE Glisan

Lane change restrictions leading in to pedestrian crossings
Restricción de cambio de carril cerca del cruce peatonal

Existing Pedestrian Crossing
Cruce peatonal existente

NE Multnomah - NE Holladay
6 Spaces Removed
Estacionamientos Eliminados
0% Average Utilization
Utilización Promedio

Existing bi-directional bike lane on the east side
Carril de bicicleta bidireccional existente al lado este de la avenida

NE Holladay PI

Buffered bike lane
Separación de carril de bicicletas

NE Holladay - NE Oregon
7 Spaces Removed
Estacionamientos Eliminados
6% Average Utilization
Utilización Promedio

NE Holladay - NE Glisan
23 Spaces Removed
Estacionamientos Eliminados
29% Average Utilization
Utilización Promedio

NE Oregon

NE Oregon - NE Glisan
0 Spaces Removed
Estacionamientos Eliminados
0% Average Utilization
Utilización Promedio

Hardened concrete median with left turn restrictions
Mediana central endurecida con restricciones para girar a la derecha

Painted green bike crossings at driveways
Cruce de bicicletas pintadas de verde en las entradas de vehículos

NE Glisan